

СРО-Э-150, 14.12.2012

(номер и дата регистрации в государственном реестре саморегулируемых организаций в области энергетических обследований)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «2К ИНЖИНИРИНГ»

(полное наименование организации (лица), проводившей энергетическое обследование)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ рег. № ЭП.150.0106-0102-2017  
потребителя топливно-энергетических ресурсов

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

(полное наименование обследованной организации)

Составлен по результатам обязательного  
энергетического обследования

Зам. генерального  
директора Пустовалов П.В.

(должность, подпись лица (руководителя организации),  
проводившего энергетическое обследование, и печать организации  
(лица), проводившей энергетическое обследование)

Генеральный директор Белевцев А.Р.

(должность, подпись руководителя организации (коллегиального  
исполнительного органа организации), заказавшей проведение  
энергетического обследования, или уполномоченного им лица и печать  
организации)

Директор Кокорин А.В.

(должность, подпись лица, осуществляющего функции  
единоличного исполнительного органа СРО  
(руководителя коллегиального исполнительного органа СРО))

Май 2017

(месяц, год составления паспорта)

**Состояние энергетического обследования  
ОАО "РСП"**

Энергетическое обследование проведено	Энергетическое обследование не пройдено			Реквизиты энергопаспорта №/дата
	Энергетическое обследование начато в настоящий момент	Организация находится в стадии подготовки к проведению конкурса (обеспечена финансированием)	Проведение энергетического обследования не обеспечено финансированием	
1	2	3	4	5
✓				№ СРО-Э-108-029-039 сентябрь 2012 года

30.09.2012

Дата проведения